ESCOVA TIPO COPO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Ideal para limpeza de superfícies metálicas.**
- **Excelente desempenho para materiais de difícil remoção.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Esmerilhadeira.**
- **Luvas.**
- **Óculos.**

Descrição

Escova tipo copo com arames ondulados ou trançados, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Características

- Disponível em 2 materiais:
  - **Aço** - Utilizado em aço carbono e outros metais ferrosos.
  - **Latão** – Utilizado em aço inox.

Aplicações

- Limpezas em superfícies planas.
- Remoção de pinturas e oxidações.
- Remoção de carepas e respingos de solda.
- Remoção de incrustações.
- Desbaste de nível médio e pesado.
- Para utilização em esmerilhadeira, encaixe M14.

Modo de usar

- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios.
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova.
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Importante

- Os modelos tipo copo devem ser utilizados com esmerilhadeira angular, encaixe M14.

ESCOVA TIPO COPO

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, curvas e máscaras.
- Não usar as escovas em máquinas com velocidade superior a recomendada.
- Não retirar nenhuma proteção da máquina.
- A oxidação ou qualquer outra alteração química no fio pode alterar o rendimento da escova.
- Mantenha as escovas armazenadas em estantes, dentro de caixas, de modo que estejam protegidas dos efeitos ambientais (umidade, ácidos, gases).

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

TIPO COPO

Qtde. embalagem	Ø Externo		Ø Furo (mm)	Passo de Rosca (mm)	RPM	Tipo do arame	Material do arame	Aplicação	Código	
	mm	pol								
01 unidade	75	3"	M14	2,0	12.500	Ondulado	Latão	Aço Inox	**0714 691 201**	
	100	4"			8.000				**0714 691 202**	
	75	3"			12.500		Aço	Aço carbono	**0714 691 203**	
	100	4"			8.000				**0714 691 204**	

Qtde. embalagem	Ø Externo		Ø Furo (mm)	Passo de Rosca (mm)	RPM	Tipo do arame	Material do arame	Aplicação	Código	
	mm	pol								
1 unidade	75	3″	M14	2,0	12.500	Trançado	Aço	Aço Carbono	**0714 691 222**	
	100	4″			8.500				**0714 691 223**	

Qtde. embalagem	Ø Externo		Ø Furo (mm)	Passo de Rosca (mm)	RPM	Tipo do arame	Material do arame	Aplicação	Código	
	mm	pol								
1 unidade	115	4.1/2″	M14	2	12.500	Ondulado	Latão	Aço Inox	**0714 691 205**	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.