


TIRA LIXA CERÂMICA HOOK



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Acabamentos de alta qualidade.
- Longa vida útil.
- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma).
- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Taco Manual.
- Massa de polir.
- Massa reparadora.

Descrição do Produto

Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para operações de desbaste e lixamento pesado.

Com durabilidade e lixamento de alta qualidade.

Características

- Tiras com abrasivos cerâmicos.
- Medidas: 70mm x 420mm (LxC).
- Linha completa de P60 ao P320.
- Com 16 furos: sistema de sucção e anti-entupimento.
- Ótima resistência à poeira e à umidade.
- Resistente às variações de temperatura durante o lixamento.
- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma).
- Bom comportamento do grão cerâmico.
- Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.

Aplicações

- Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria).
- Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme.

Modo de usar

- Processo seco.
- Desbaste: Grão 60/ 80.
- Nivelamento: Grãos: 120/ 240 / 320.
- O tamanho da tira deve ser ajustado conforme a necessidade.

Restrições de Uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

TIRA LIXA CERÂMICA HOOK

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar os discos em local com temperatura entre +5° e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Usar óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular



Usar protetores auriculares



Usar máscaras de proteção



Usar luvas de segurança



Consultar as instruções de segurança

Qtde. embalagem	Largura x Comprimento (mm)	Nº de furos	Grão	Desbaste	Código
10 unidades	70x420	14 furos	60	Desbaste	0572 108 060
			80		0572 108 080
			120	Nivelamento	0572 108 120
			240		0572 108 240
			320		0572 108 320

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.