

TIRA LIXA TELA HOOK



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Acabamentos de alta qualidade.
- Longa vida útil.
- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma).
- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Taco Manual.
- Massa de polir.
- Massa reparadora.

Descrição do Produto

Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma).

Fabricados com uma estrutura de malha aberta, que permite que a poeira seja extraída por toda a tira, reduzindo resíduos por abrasivo ou poeira na área de trabalho.

Características

- Tiras com Óxido de alumínio de alta resistência.
- Medidas: 70mm x 420mm (LxC).
- Linha completa de P80 ao P320.
- Design telado permite sucção e anti-entupimento (praticamente livre de poeira).
- Completamente flexível, não amassa e evita rugosidade ao ser dobrada.
- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma).
- Excelente acabamento.
- Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.

Aplicações

- Ideal para lixamento de compostos, primers, pastas e massas de preenchimentos, de tintas no setor de pintura e funilaria.
- Também recomendado para oficinas, setor de alumínio, marcenarias, ferramentaria, manutenção de estruturas e indústria em geral.

Modo de usar

- Processo seco e úmido.
- Desbaste: Grão 80.
- Nivelamento: Grãos: 120/ 240/ 320.
- Sempre desconecte a lixadeira orbital do ar comprimido ou da eletricidade antes de aplicar a lixa.

Restrições de Uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

TIRA LIXA TELA HOOK

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar os discos em local com temperatura entre +5° e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
 Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
 Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Usar óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular



Usar protetores auriculares



Usar máscaras de proteção



Usar luvas de segurança



Consultar as instruções de segurança

Qtde. embalagem	Largura x Comprimento (mm)	Grão	Desbaste	Código
10 unidades	70x420	80	Desbaste	5506 198 080
		120	Nivelamento	5506 198 120
		240		5506 198 240
		320		5506 198 320

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.