

FITA ANTIDERRAPANTE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante.
- Produto resistente e com alta durabilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Estilete Wurth.
- Desengraxante universal Eco-w.
- Adesivo universal.
- Cola de contato.

Dados técnicos

Cor	Preto/ transparente
Temperatura de aplicação (°C)	5 - 40
Temperatura de trabalho (°C)	-10 - 80
Espessura da base, mm	0.72 +/- 0,02
Resistência a tração, Mpa	>2,5
Resistência Química	Excelente

Qtde. embalagem	Cor	Largura (mm)	Comp. (m)	Código
01 unidade Saco plástico	Preta	50	20	0992 050 20
	Transparente	50	20	0992 050 201
01 unidade Blister	Preta	50	5	0894 300 506
	Transparente	50	5	0894 300 507

Descrição do Produto

A fita antiderrapante é um produto desenvolvido para garantir o tráfego seguro de pessoas, prevenindo acidentes tais como: deslizamento, quedas e escorregões em superfícies lisas em áreas internas e externas em ambientes residenciais e comerciais.

Características

- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante.
- Produto resistente e com alta durabilidade.
- Resistente a produtos químicos.
- Excelente aderência a superfície.

Aplicações

- Ideal para degraus, rampas e outras superfícies lisas.
- Pode ser utilizada em áreas internas e externas.

Restrições de uso

- Não aplique sobre rachaduras ou emendas de pisos.
- Temperatura de aplicação: +10 a + 45 °C

Modo de usar

- A superfície onde será aplicada deve estar: limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas.
- As superfícies ásperas ou porosas devem ser preparadas para uma aderência adequada.
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação, deixando-a bem esticada.

Importante

- Em superfícies porosas ou sem revestimento, assim como áreas externas ou com alto fluxo de pessoas, passe uma fina camada de adesivo universal ou cola de contato na área de aplicação. Aguarde secar por 10 minutos antes de aplicar a fita. Para auxiliar na demarcação, aplique a fite crepe.
- Em áreas externas ou com alto fluxo de pessoas, aplique o adesivo de silicone nas bordas da fita para vedação.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Antes da operação, leia atentamente as especificações do produto e as instruções na embalagem.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Recomenda-se armazenar em local com temperatura de -15 °C a +27 °C e umidade relativa do ar de 5% a 75%.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br