

EUCATEX SOLAR BLOCK



O Eucatex Solar Block é um revestimento acrílico isolante com função de reduzir a temperatura por reflexão e barreira. Tem alto desempenho, durabilidade, baixa pega de sujeira, é flexível e resistente à intempéries. Em testes em nossos laboratórios reduz a temperatura interna em até 10°C, em dia quentes e de alta insolação.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para telhados metálicos, telhados cerâmicos, fibrocimento, e paredes externas e internas.

CORES

Branco.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ACABAMENTO

Fosco.

ATRIBUTOS

Isolante Térmico | Evita Pega de Sujeira | Alto Rendimento | Mais Resistência e Durabilidade.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Balde 16Kg.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Polímero acrílico modificado, cargas minerais inertes, cargas ocas especiais, glicóis e aditivos.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.8.5.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã de Pelo Alto | Pincel | Airless.

DEMÃOS: 3 demãos.

DILUIÇÃO: Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

ROLO DE LÃ, PINCEL, AIRLESS - 10% de água limpa.

SECAGEM: Ao toque 01 Hora | Entre demãos 04 Horas | Final 96 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

BALDE - 16Kg: Até 200m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e aplicar 3 demãos do EUCATEX SOLAR BLOCK.

Mofadas: Remover as placas de mofo. Aplicar EUCATEX ZERO MOFO, aguardar a secagem do produto e aplicar 3 demãos do EUCATEX SOLAR BLOCK.

Com manchas de óleo e gordura: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem. Aplicar 3 demãos do EUCATEX SOLAR BLOCK.

Telhas galvanizadas novas: Aplicar 3 demãos do EUCATEX SOLAR BLOCK. Nos parafusos de travamento do telhado recomendamos o uso do EUCATEX ULTRA VEDA TUDO.

Telhas galvanizadas antigas: Devem ser lavadas para retidas de resíduos. Aguardar a secagem e pintar. Telhas com ferrugem deverão ser lavadas, e, a ferrugem, tratada com EUCATEX ZERO FERRUGEM. Aguardar a secagem e aplicar 3 demãos do EUCATEX SOLAR BLOCK. Nos parafusos de travamento das telhas recomendamos o uso de EUCATEX ULTRA VEDA TUDO,

Telhas cerâmicas: Lavar a superfície de modo que ela fique isenta de quaisquer contaminantes. Secar e aplicar 3 demãos do EUCATEX SOLAR BLOCK. Nos parafusos de travamento recomendamos o uso de EUCATEX ULTRA VEDA TUDO.

Paredes externas e internas: Aplicar uma demão do EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e aplicar 3 demãos do EUCATEX SOLAR BLOCK.

Fibrocimento telhado antigo: Deverá ser hidrojetado e aguardar secagem. Recomendamos a aplicação de Infinity Bond Grafeno Promotor de aderência. Aguardar a secagem aplicar 3 demãos do EUCATEX SOLAR BLOCK.

Fibrocimento telhado antigo: Lavar e aguardar a secagem e pintar. Nos parafusos de travamento das telhas recomendamos o uso do EUCATEX ULTRA VEDA TUDO.

RECOMENDAÇÕES

1. Homogenize sempre a tinta, mecanicamente, com furadeira e haste de baixa rotação, antes e depois da diluição
2. Recomendamos o mínimo de 3 demãos do produto para que seja eficaz.
3. Respeite sempre a diluição máxima de 10%, pois excesso de diluição afeta a performance do produto.
4. Não deve ter exposição à chuva antes de 24 horas e empoçamento antes de 48 horas após a aplicação.
5. Aplicações em superfícies quentes devem ser aplicadas em horários matutinos.
6. Evitar de aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 30°C e umidade acima de 90%.
7. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coletas especiais.
8. Depois do produto aberto deve-se guarda-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão usa-lo em outra pintura ou doa-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex