SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	
1.1 Considerações iniciais	13
1.2 Classificação dos bens	14
1.3 O que avaliar	18
1.4 Quando avaliar	25
1.5 A natureza da avaliação de um bem singular	26
1.6 Normas Técnicas	27
2 AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQ	UITE-
TÔNICO, CULTURAL E SINGULAR	29
2.1 Considerações sobre a avaliação de imóveis con	n Valor
Histórico	31
2.2 Considerações sobre a avaliação de imóveis con	n Valor
Artístico	32
2.3 Considerações genéricas	33
3 O MERCADO DOS IMÓVEIS	37
3.1 Considerações sobre o mercado	39
3.2 Considerações sobre a metodologia	43
3.3 Ações de proteção	46
4 METODOLOGIAS	63
4.1 Abrangências nas avaliações de imóveis dos pat	rimônios
histórico, artísticos e singulares	65
4.2 Método de preços hedônicos	70

4.3 Método do custo de viagem	73
4.4 Método da valoração contingente	
4.5 Método do custo de oportunidade	
5 O MERCADO DE ARTE	77
5.1 Considerações sobre o mercado	79
5.1.1 Intermediários no mercado da arte	79
5.2 Considerações sobre a metodologia	82
5.2.1 As metodologias aplicáveis ao estudo dos a	rtistas
e suas obras de arte	82
5.3 Ações de proteção	82
6 AVALIAÇÃO DE PRÉDIOS MISTOS OU INTERMÉD	IOS –
ESTUDOS A CONSIDERAR	83
6.1 Exemplos	99
6.1.1 Avaliação de imóvel histórico	99
6.1.2 Bem cultural – pintura	134
6.1.3 Bem singular – valor cênico	146
6.1.4 Bem singular – terreno para estaleiro	166
6.1.5 Bem singular – Aluguel de terreno e benfe	
na areia	
6.2 Bem singular – outros tipos de procedimentos	
6.2.1 Jogadores/Clubes/Equipes	
6.2.2 Políticas públicas	
6.3 Informações finais	
6.4 Criação da UNESCO	222
7 QUALIDADE NAS AVALIAÇÕES	231
	2010000
8 COMENTÁRIOS SOBRE A NORMA NBR 14.653/7	237
	2000-00-00
BIBLIOGRAFIA	283

ESEQUIEL FERNANDES TEIXEIRA MESQUITA

ENGENHARIA DO PATRIMÔNIO

2ª edição revisada e atualizada



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	13
PREFÁCIO	15
CAPÍTULO 1	
INTRODUÇÃO	19
CAPÍTULO 2	
MONITORAMENTO DA SAÚDE ESTRUTURAL	
(MSE) E O PATRIMÔNIO	27
2.1. Introdução	27
2.2. Mudança de foco na construção civil: de "nova construção" para "reabilitação"	28
2.3. Importância do MSE para manutenção da segurança estrutural	30
2.4. Breve histórico e recentes avanços no MSE	35
2.4.1 A história inicial	35
2.4.2. Recentes avanços no MSE	42
2.5. Nível de respostas das plataformas de MSE	48
2.5.1. Nível 1	49
2.5.2. Nível 2 2.5.3. Nível 3	51 52
4.J.J. INIVEL J	34

2.5.4. Nível 4	53
2.5.5. Nível 5	54
2.6. Construções históricas: um caso especial para o MSE	56
2.7. Novas perspectivas para MSE	62
2.8. Comentários finais	64
CAPÍTULO 3	
GUIA PARA AVALIAÇÃO DE CONSTRUÇÕES HISTÓRICAS	S 67
3.1. Introdução	67
3.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE CONSTRUÇÕES HISTÓRICAS	72
3.2.1. Análise documental	72
3.2.2. Inspeção	74
3.2.3. Monitoramento estrutural de CH	76
3.2.4. Caracterização estrutural	77
3.2.5. Modelagem numérica	84
3.2.6 Avaliação estrutural	86
3.2.7. Intervenção (Reforço/Recuperação)	86
3.3. Comentários finais	88
CAPÍTULO 4	
EFEITO DA TEMPERATURA EM ESTRUTURAS	
DE ALVENARIA	91
4.1. Introdução	91
4.2. A Igreja de Vila Nova de Foz Côa	94
4.3. Sistema de monitoramento em tempo real implementado na Igreja de Foz Côa	97
4.4. Combinação dos efeitos da temperatura e umidade relativa do ar em deslocamentos estruturais	109
4.5. Comentários finais	112

CAPÍTULO 5

CARACTERIZAÇAO ULTRASSONICA DE PAINÉIS DE ALVENARIAS HISTÓRICAS	-
5.1. Introdução	_
5.2. IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS	
5.3. MIPU - MÉTODO INDIRETO DE PULSO ULTRASSÔNICO	1
5.4. Caracterização ultrassônica	1
5.5. Comentários finais	1
CAPÍTULO 6	
CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS COM RECURSO À MÉTODOS DINÂMICOS	-
6.1. Introdução	1
6.2. A Igreja de Santo António de Viana	1
6.3. MONITORAMENTO DO REFORÇO DA IGREJA DE SANTO ANTÓNIO 6.3.1. Sistema de MSE	-
6.3.2. Etapas do monitoramento	
6.3.3. Monitoramento do retrofitting da Igreja de Santo António	
6.4. Caracterização estrutural da Igreja de Santo António de Viana	-
6.4.1. Ensaio pressiométrico	
6.4.2. Caracterização Modal Operacional	
6.5. Comentários finais	
REFERÊNCIAS	,